



Rückspiegel am hinteren Teil des Gabelstaplers 180 - Überprüfung von 3 Richtungen



- Material: POLYMIR Spiegelglas - unzerbrechlich, unveränderlich und kratzunempfindlich
- Spiegelfläche: 258 x 147 x 62 mm (B x T x H)
- Garantie: 3 Jahre
- inkl. Halterung am hinteren Teil des Gabelstaplers

Material	Garantie	Spiegelfläche	Gewicht	Beobachterabstand	Artikelnummer
POLYMIR Spiegelglas	Polymir (3 Jahre)	258 x 147 x 62 mm	1 kg	1 m	splvumaxm41

Dieses Datenblatt wurde am 05.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.